

SAN DONA' DI PIAVE

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE STATUE CHE
ORNANO IL DUOMO DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE
E RIFACIMENTO DI DUE VOLTI DANNEGGIATI DAI
FULMINI.

ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL CLUB 54

COORDINAMENTO DI FEDERICO FURLAN E ARTURO MESTRE















Così appariva la testa della statua danneggiata da un fulmine



Il volto della statua ricostruito e protetto



il volto ricostruito











Il volto della statua da restaurare



Il volto della statua ricostruito e protetto



la statua ripulita e restaurata